

VIAG

Versie 15-04-2019



## Informatiekaart AVP G-distributie

Je bent een Allround Vakbekwaam Persoon. Je mag alle werkzaamheden in de gasdistributie uitvoeren (netten en stations). Ook mag je alle BedieningsHandelingen (BH) uitvoeren.

Voor welke VWI's kun je opdracht krijgen?

### VWI's

#### Werkzaamheden in meterkasten

- G-06: Gasmeters  $\leq$  G25 plaatsen, verwisselen of verwijderen
- G-07: Binneninstallaties en meteropstellingen  $\leq$  G25 beproeven op dichtheid
- G-08: Binneninstallaties  $\leq$  G25 ontlichten
- G-09: Gasmeters HD of  $>$  G25 LD plaatsen, verwisselen of verwijderen
- G-10: LD-meteropstellingen  $\leq$  G25 inclusief hoofdkranen repareren en onderhouden

#### Werkzaamheden in aansluitingen

- G-11: Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen aansluiten en in gebruik nemen
- G-12: LD-aansluitleidingen beproeven op sterkte en dichtheid
- G-13: LD-aansluitleidingen ontlichten
- G-14: Werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen
- G-15: HD-aansluitleidingen aanleggen en in gebruik nemen
- G-16: Werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming)
- G-17: Werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (zonder gasuitstroming)

#### Werkzaamheden in netten

- G-20: LD-leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen
- G-21: HD- leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen
- G-22: HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen beproeven op sterkte
- G-23: HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen op dichtheid beproeven
- G-24: Gasblazen in LD-leidingen plaatsen en verwijderen
- G-25: HD-leidingen stoppelen
- G-27: PE-leidingen en aansluitleidingen knevelen in HD- en LD-netten
- G-28: Aftakhulpstukken lassen op PE in bestaande HD- en LD-netten
- G-29: Aftakhulpstukken lassen op staal in bestaande HD- en LD-netten

**Lees verder op pagina 2.**

AVP G-distributie (vervolg)

VWI's

**Bijkomende werkzaamheden in netten**

- G-31: Bekleding van HD- en LD-leidingen controleren
- G-35: Bovengronds gaslekzoeken
- G-36: De omgeving veiligstellen van en het lokaliseren van gaslekken
- G-37: Lekken repareren in HD- en LD-leidingen
- G-41: Gasmonsters nemen in HD- en LD-netten
- G-42: Grondafsluiters bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen
- G-43: Grondafsluiters en appendages controleren in HD- en LD-netten
- G-45: KB-metingen uitvoeren
- G-46: Meetdraden aanbrengen voor kathodische bescherming op gasvoerende leidingen
- G-47: Werken met aardgascondensaat

**Werkzaamheden in stations en gastechnische bedrijfsruimten**

- G-50: Niet-gastechnische werkzaamheden uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten
- G-51: Functionele inspecties uitvoeren aan gastechnische installaties en meteropstellingen > G25
- G-52: Gastechnische werkzaamheden uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten
- G-53: Werkzaamheden aan EVHI's uitvoeren
- G-54: Gasdrukregel- en meetstations in en uit bedrijf nemen

**Aandachtspunten voor jouw veiligheid**

- Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.
- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van aardgas, zoals verstikking, verbranding en explosie. Werk daarom nooit in de gevarenzone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden uit de warmtetabel.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.