

Grondafsluiters en appendages in HD- en LD-netten veilig controleren

versie 15-04-2023

Opdracht en aanwijzing

HD-netten

Je krijgt de opdracht van een WV _{G-netten} of WV _{G-distributie}, via een werkplan of raamopdracht.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet minimaal een VOP zijn.

LD-netten

Je krijgt de opdracht van een WV _{G-LD netten} of WV _{G-netten} of WV _{G-distributie}, via een werkplan of raamopdracht.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet minimaal een VOP zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Ongecontroleerde gasuitstroming.

Maatregel: Ventileer de werkplek. Blijf de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

Risico: Infectiegevaar op onhygiënische plaatsen of door ongedierte.

Maatregel: Gebruik handschoenen en werkkleding.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Antistatische en
vlamvertragende
werkkleding



Werkhandschoenen



Bij werkzaamheden langs
de weg: reflecterende
kleding

Veiligheidsmiddelen



Gassignaleringsapparatuur
met akoestisch en optisch
signaal



Gasdetectiemeter

Grondafsluiters en appendages in HD- en LD-netten veilig controleren

versie 15-04-2023

Werkwijze

Vorbereiding

- Stap 1** Voor en tijdens de werkzaamheden moet ook aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:
- Zorg dat je het type afsluiter kent en dat je weet wat de maximale spindelverdraaiing is.
 - Laat de afsluitersleutel nooit achter op of bij een afsluiter.

Uitvoering

- Stap 2**
- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
 - Tref de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
 - Controleer de grondafsluiter en/of appendage.
 - Controleer of de tekening klopt met wat je hebt aangetroffen?
 - Voer, als dat nodig is, onderhoud uit aan straatpot, merkpaal en dergelijke.
 - Controleer, als je klaar bent, de afsluiter en/of appendage op lekken. Gebruik een detectiemeter.
 - Hef de veiligheidsmaatregelen op die je hebt genomen.

Beëindiging

- Stap 3** Meld je werk gereed volgens de geldende bedrijfsafspraken.: