

BEI BHS

Versie 15 april ~~2019~~2020



## Informatiekaart VOP Transport

Je bent een Voldoend Onderricht Persoon. Je mag alleen assisteren en enkele specifieke werkzaamheden in het domein HS/MS Transport zelfstandig uitvoeren, bijvoorbeeld controle en toezicht houden. In je aanwijzing zijn je bevoegdheden beschreven.

*Let op: Voor VOP-activiteiten aan accu's en secundaire LS-installaties in het domein Distributie heb je een aparte aanwijzing VOP LS-Transport nodig.*

### Voor welke VWI's kun je opdracht krijgen?

#### VWI's

##### Kabels

- ~~E-132~~/E-232: HS- en MS-kabels verleggen
- ~~E-133~~/E-233: Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een MS of HS net
- ~~E-134~~/E-234: (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen

### Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.
- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevarezone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.