



## Informatiekaart VP G-LD

Je bent een Vakbekwaam Persoon. Je mag alle werkzaamheden in de LD-gasaansluitingen uitvoeren (aansluitleidingen en G-meterkast, inclusief sanering) en werkzaamheden in gasloze netten. Ook mag je Bepaalde BedieningsHandelingen (BBH) uitvoeren.

### Voor welke VWI's kun je opdracht krijgen?

#### VWI's

##### Werkzaamheden in meterkasten

- G-06: Gasmeters  $\leq$  G25 veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen
- G-07: Binneninstallaties en meteropstellingen  $\leq$  G25 veilig beproeven op dichtheid
- G-08: Binneninstallaties  $\leq$  G25 veilig ontluichten
- G-09: Gasmeters HD of  $>$  G25 LD veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen
- G-10: LD-meteropstellingen  $\leq$  G25 inclusief hoofdkranen veilig repareren en onderhouden

##### Werkzaamheden in aansluitingen

- G-11: Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen veilig aansluiten en in gebruik nemen
- G-12: LD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte en dichtheid
- G-13: LD-aansluitleidingen veilig ontluichten
- G-14: Veilig werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen, exclusief hoofdkraan
- G-16: Veilig werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming)
- G-17: Veilig werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (zonder gasuitstroming)

##### Werkzaamheden in netten

- G-27: PE-leidingen PE- en PVC- en aansluitleidingen veilig knevelen in HD- en LD-netten

##### Bijkomende werkzaamheden in netten

- G-01 Leidingen identificeren om veilig gastechnische werkzaamheden te kunnen uitvoeren
- G-28: Hulpstukken veilig lassen op PE in bestaande HD- en LD-netten
- G-31: Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren
- G-35: Veilig bovengronds gaslek zoeken
- G-36: De omgeving veiligstellen van en veilig lokaliseren van gaslekken
- G-37: Lekken veilig repareren in HD- en LD-leidingen
- G-41: Veilig gasmonsters nemen in HD- en LD-netten
- G-42: Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen
- G-43: Grondafsluiters en appendages veilig controleren in HD- en LD-netten
- G-45: KB-metingen veilig uitvoeren
- G-46: Veilig meetdraden aanbrengen voor kathodische bescherming op gasvoerende leidingen

##### Werkzaamheden in stations en gastechnische bedrijfsruimten

- G-50: Niet-gastechnische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten
- G-51: Functionele inspecties veilig uitvoeren aan gastechnische installaties en meteropstellingen  $>$  G25
- G-53: Werkzaamheden aan EVHI's veilig uitvoeren

**Lees verder op pagina 2.**

## **Aandachtspunten voor jouw veiligheid**

- Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.
- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van aardgas, zoals verstikking, verbranding en explosie. Werk daarom nooit in de gevarezone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden uit de warmtetabel.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.