

BEI BHS

Versie 15 april 2018



Informatiekaart MS/HS AVP TR



Je bent een Allround Vakbekwaam Persoon. Je mag alle activiteiten uitvoeren in het domein HS/MS Transport en het MS—deel van het domein Distributie en je mag toezicht houden.

In het domein LNB mag je in het 110/150kV-veld van de transformator de bedieningshandelingen uitvoeren en de veiligheidsmaatregelen treffen en opheffen.

Let op: Voor activiteiten aan accu's, secundaire en tertiaire LS-installaties in het domein Transport heb je een aparte aanwijzing (A)VP LS LNB/Transport nodig.

Voor welke VWI's kun je opdracht krijgen?

VWI's

Algemeen

- E-104/E-204: Bedienen en veiligstellen
- E-110: Stromen en spanningen aan primaire delen in MS meten
- E-113/E-213: HS- en MS-kabels meten en beproeven
- E-236: Buiten de schakelfoutbeveiliging om schakelen in HS
- E-148: Aanbrengen tweede MS-aarding bij twee kabels op één eindsluiting

Stations

- E-121/E-221: Aanpassen/uitwisselen van veiliggestelde installaties
- E-122/E-222: Onderhoud/inspecties aan een HS of MS installatie uitvoeren
- E-123/E-223: Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen, of verdeelkasten

Kabels

- E-130/E-230: Werkzaamheden aan veiliggestelde HS/MS kabels uitvoeren
- E-132/E-232: HS- en MS-kabels verleggen
- E-133/E-233: Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een MS of HS net
- E-134/E-234: (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen
- E-138: Sensoren op geïsoleerde primaire delen in MS aanbrengen of verwijderen
- E-139/E-239: HS en MS kabels selecteren en knippen

Lijnen

- E-241: Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten
- E-242: Het toezicht op werkzaamheden in de buurt van HS-lijnen

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.
- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevarezone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.

- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.