

Vlekkenkaart RAVO-G


Datum: 10-02-2025

Deze vlekkenkaart geeft een overzicht van de gebieden waar de RAVO-G laagspanningskabels zich in bevinden. De technische staat van de kabels kan lokaal per situatie variëren.

Indien lokaal wordt vastgesteld dat de RAVO G Laagspanningskabel aan de 3 voorwaarden voldoet zoals deze benoemd zijn in de VWI, dan wordt de kabel in goede staat beschouwd. De voorwaarden zijn dat de Aardschermdraden:

- Niet beschadigd mogen zijn.
- Geen roest mogen bevatten.
- Niet in Gordelisolatie getrokken zijn.

Ongeacht de staat van de RAVO-G kabel, dient de richtlijnen van VWI ten allertijden te worden gehandhaafd.



Esri Nederland, Community Map Contributors